



主に鉄骨梁(H形鋼)のフランジ等に親綱支柱の取付金具の固定ボルトを所定の締め付けトルク(8kN・cm)にて締め付けて取り付ける。親綱支柱の取付方向は平行型として使用すること。定められた親綱支柱の間隔(10m)以下で使用すること。親綱支柱上部の親綱保持金具に支柱用親綱のフックを掛け支柱用親綱が、たるまない程度に張り取り付けが完了。



親綱支柱は直交方向に連続して設置しないこと。



親綱支柱(中間支柱)には、支柱用親綱を親綱保持金具に左右からフックを掛けること。

